

Feuille1

- - - -	- -	- - - -	-
---------	-----	---------	---

- - - -	
NOM DU FOURNISSEUR: VANGUARD STEEL LTD.	TYPE DE PRODUIT: FIL FOURRÉ POUR L'ACIER AU CARBONE
ADRESSE: 2160, BOUL. MEADOWPINE, MISSISSAUGA ONTARIO CANADA	NOM COMMERCIAL : BONARC E71T-GS
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 905-821-1100	TAILLE: TOUTES LES TAILLES
DATE DE PRÉPARATION : MUNERCH1,2015	CLASSIFICATION AWS E71T-GS

- - - -			
INGRÉDIENTS DE COUVERTURE ET FLUX	WT. %	TLV mg/m3	INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
OXYDE DE SILICONE	0,60	dix	(*) NON LISTÉ VALEUR NUISIBLE MAXIMUM 10 mg/m3
OXYDE D'ALUMINIUM	4.10	dix (*)	
OXYDE DE BARYUM	1,00		
OXYDE DE CARBONE	0,50		
OXYDE DE CALCIUM	1.5		
OXYDE DE FLUOR	1h30		
OXYDE DE FER	1,90	dix	
OXYDE DE MAGNÉSIUM	1,50	dix	
MANGANSÉ	0,40	5	
AUTRES	WT. %	TLV mg/m3	
BANDE EN ACIER À BAS CARBONE	87,20	dix (*)	

- - - -
ININFLAMMABLE: L'ARC DE SOUDAGE ET LES ÉTINCELLES PEUVENT ENFLAMMER LES PRODUITS COMBUSTIBLES ET INFLAMMABLES VOIR Z49.1 RÉFÉRÉ À LA SECTION VI

- - - - -

- - - - -	
VALEUR SEUIL LIMITE :	EXPOSITION MAXIMALE AUX FUMÉES 5.0mg/m3
EFFET DE LA SUREXPOSITION :	LES FUMÉES DE SOUDAGE PEUVENT PROVOQUER DES INCONFORTS COMME DES ÉTOURDISSEMENTS, DES NAUSÉES OU UNE IRRITATION DU NEZ, DE LA GORGE OU DES YEUX. LES RAYONS D'ARC PEUVENT BLESSER LES YEUX ET BRÛLER LA PEAU, CHOCS ÉLECTRIQUES PEUT TUER
PROCÉDURES D'URGENCE ET DE PREMIERS SOINS :	APPEL À L'AIDE MÉDICALE. SI LA RESPIRATION EST DIFFICILE, DONNER DE L'OXYGÈNE. DANS TOUS LES CAS APPELER UN MEDECIN.

- - - - -			
STABILITÉ	INSTABLE		CONDITIONS À ÉVITER
	ÉCURIE	-	PAS NÉCESSAIRE
INCOMPATIBILITÉ (MATÉRIAUX À ÉVITER) : NON NÉCESSAIRE			
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX : LES FUMÉES ET LES GAZ DE SOUDAGE NE PEUVENT PAS ÊTRE CLASSIFIÉS SIMPLEMENT			
LA COMPOSITION ET LA QUANTITÉ DES DEUX DÉPENDENT DU MÉTAL À SOUDER. LE PROCESSUS, LES ÉLECTRODES UTILISÉES ET LA PROCÉDURE			
HASARDEUX	PEUT SE PRODUIRE		CONDITIONS À ÉVITER
POLYMÉRISATION	N'ARRIVERA PAS	-	PAS NÉCESSAIRE

- - - - -	
MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE DÉVERSEMENT :	PAS NÉCESSAIRE
MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS :	UTILISER L'ÉLIMINATION DES FERRAILLES D'UNE MANIÈRE ENVIRONNEMENTALE ACCEPTABLE, SELON LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

- - - - -	
PROTECTION RESPIRATOIRE : UTILISER UN REPIRATEUR DE FUMÉE RESPIRABLE LORS DU SOUDAGE DANS UN ESPACE CONFIE	
UTILISEZ ASSEZ DE VENTILATION :	ÉCHAPPEMENT À L'ARC, OU LES DEUX, POUR ÉLOIGNER LES VAPEURS ET LES GAZ DE VOTRE ZONE RESPIRATOIRE ET DE LA ZONE GÉNÉRALE
GANTS DE PROTECTION :	OUI LORS DU SOUDAGE
PROTECTION DES YEUX :	VISIÈRE NÉCESSAIRE LORS DU SOUDAGE
AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION : PEUT COMPRENDRE DES PROTECTEURS DE BRAS, DES TABLIERS, DES ÉPAULIÈRES, DES CHAPEAUX ET DES VÊTEMENTS FONCÉS. NE PAS LAISSER LES ÉLECTRODES SOUS TENSION EN CONTACT AVEC LA PEAU.	

- - - - -	
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE :	GARDER AU SEC
AUTRES PRÉCAUTIONS :	LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET L'ÉTIQUETTE DE PRÉCAUTION SUR LES PRODUITS TH